

LIMPIEZA SUELOS





VITROS BASE

Cristalizador Base Tapaporos

Versión v1.1

31/05/2023

Presentación

Garrafa 5 L

Pictogramas





Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

Fórmula cualitativa:

PH: 2 - 3 (1%)

Densidad: 1.155 - 1.165 g/cm³

Color: Rosa

Aspecto: Líquido opalescente.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto especialmente formulado para la preparación del cristalizado. De rápida aplicación, limpia a fondo y tapa el poro. Vitrifica y proporciona a la acción del cristalizado una mayor adherencia y duración. No resbala ni marca las pisadas. Ideal para mármoles y terrazos.

MODO DE EMPLEO

El producto debe utilizarse puro. Agitar el producto antes de usarlo. Se deposita en el pavimento una pequeña cantidad de producto y con la máquina de cristalizar provista de lana de acero, se reparte uniformemente con pasadas paralelas y entrecruzadas en áreas de 2 a 3 m2, hasta que se seque y salga el brillo deseado. Para mejorar el brillo y la resistencia al tráfico, puede repetirse la operación cuantas veces se desee.. Barrer el suelo para eliminar los restos de lana de acero. No aplicar el producto sobre suelos de madera, parquet, cerámica o plásticos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Peligro

FRASES H

H302 - Nocivo en caso de ingestión.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

FRASES P

P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...



www.racrisa.com